

# Tilstand på gang- og sykkelveg

Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, driftskontrakt 1103 i Østfold, sikrer samsvar med krav til tilstand på gang- og sykkelveg.

## KRAV

Statens vegvesen skal sikre at tilstand på gang- og sykkelveg er i samsvar med krav.

Vegtilsynet har gjennom inspeksjon undersøkt etterleving av utvalgte krav til tilstand i Handbok R610 *Standard for drift og vedlikehold av riksveger*.

Ifølge *System for oppfølging av driftskontrakter – SOPP*, skal Statens vegvesen med «tilstrekkelig sikkerhet vite at bestilt arbeid, produkt og resultat er levert», og skal kunne dokumentere at leveransen fra entreprenør er i samsvar med kontrakt.

## FUNN

Statens vegvesen har ikke sikret at tilstand på gang- og sykkelveg er i samsvar med krav i driftskontrakt 0103, Østfold sør.

Under inspeksjonen gjorde Vegtilsynet 159 registreringer av tilstand som ikke var i samsvar med kravene i Handbok R610 *Standard for drift og vedlikehold av riksveger*.

Krav i handbok R610	Tal ikke i samsvar
Kap. 1.3 Inspeksjon *	6
Kap. 1.4 Sikt	24
Kap. 2.2 Vegdekke/fast dekke på fortau og gang- og sykkelveg	49
Kap. 2.7 Kantstein	1
Kap. 2.8 Avvannings- og dreneringssystem	7
Kap. 2.10 Sideområde	2
kap. 5.4 Vegoppmerking	4
Kap. 5.14 Vegbelysning	2
Kap. 5.15 Rekkverk	3
Kap. 5.17 Gjerde	1
Kap. 7.1 Naturlike arealer	16
Kap. 8.2 Gang- og sykkelveg, sykkelveg med fortau, fortau, trapp og rampe	44
<b>Totalt</b>	<b>159</b>



Grus i vegbana. Ikkje i samsvar med krav til reinhold.



Vegetasjon i gang- og sykkelvegen sine frie rom. Ikkje i samsvar med krav til naturlike areal.



Ujamnheit på tvers på gang- og sykkelvegen. Ikkje i samsvar med krav til vegdekke/fast dekke.



Hol i vegbana. Ikkje i samsvar med krav til vegdekke/fast dekke.



Skada rekkverk. Ikkje i samsvar med krav til rekkverk.



Vegetasjon som hindrar sikt i kryss. Ikkje i samsvar med krav til sikt.